

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель: OS0020M

РУССКИЙ RU



### Уважаемые покупатели!

#### **Большое СПАСИБО Вам за покупку продукции ORION!**

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого прибора!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций прибора, и сохраните ее на будущее.

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Данный прибор должен использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным. Изготовитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования прибора. При таких условиях гарантия на прибор не распространяется.
- Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Не погружайте прибор в воду.
- Не ставьте прибор возле обогревательных приборов, не подвергайте прибор резким перепадам температуры, действию прямых солнечных лучей, повышенной влажности.
- Ничего не кладите на прибор сверху, если Вы не будете им пользоваться продолжительное время.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Не пользуйтесь прибором вне помещения.
- Прибор не предназначен для использования в коммерческих целях. В случае использования прибора в коммерческих целях продавец не несет ответственности за работу прибора, а прибор не подлежит гарантийному обслуживанию.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный вес измерения: 130кг
- Цена деления шкалы: 1кг
- Измерение в килограммах
- Компактный и стильный дизайн
- Цвет: зеленый
- Вес нетто/брутто: 1,22 кг/1,35 кг
- Размеры устройства: 24.3x26.8x4.2см
- Размеры коробки: 28.4x26.4x5.3см

## ИНСТРУКЦИИ И СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Ставьте прибор на ровную и устойчивую поверхность.
- Всегда взвешивайтесь на одном и том же месте, на одной и той же поверхности. Неровные поверхности могут повлиять на точность измерения веса.
- Снимите лишнюю одежду и обувь перед взвешиванием. Рекомендуем взвешиваться перед приемом пищи и утром.
- Аккуратно пользуйтесь весами. Не прыгайте на весах и не роняйте их.
- Не становитесь на весы влажными ногами.
- Чтобы избежать получения травм, не становитесь на края весов.
- Стрелку прибора необходимо отрегулировать на ноль "0" с помощью кнопки, которая размещена на корпусе весов.
- Становитесь на весы прямо, не наклоняясь вперед или назад, ровно распределив Ваш вес.



Допустимая погрешность:

0-65 кг	±1.2 делений
>65кг	±2.0 делений

## УХОД

- Тщательно вытирайте весы чистой и слегка влажной тканью.
- Не используйте абразивные моющие средства, стальные щётки.
- Храните весы в прохладном месте.
- Храните весы в горизонтальном положении.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Весы механические напольные
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Информационный лист ORION

## **Хранение, транспортирование, утилизация**

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Устройство не содержит вредных веществ и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях). Данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами после окончания срока службы. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по утилизации данного устройства. Сдайте устройство в специализированный пункт или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство. Компетентные люди отправят данное устройство на безопасную для окружающей среды переработку.

## **Гарантии поставщика**

Весы механические настольные OS0020M соответствуют утвержденному образцу. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе УкрСЕПРО, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации. Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание.

Доп. информация на web-сайте компании ORION [www.orion.ua](http://www.orion.ua)  
Отзывы и предложения принимаются по адресу [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)

Наименование: ORION OS0020M

Основное предназначение: весы настольные механические

Производитель: Орион Электроникс Лтд, ул. Ясберены, д. 29, г. Будапешт, Венгрия, 1106,

Тел.: +(361)262 8067

Изготовлено по заказу Орион Китай Лтд в КНР,  
ул. Лианхуа 1733, оф.506-509, г. Шанхай, 201103

[www.orion.ua/support@orion.ua](http://www.orion.ua/support@orion.ua)

Дата изготовления: октябрь 2012

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: 3 года

Гарантийное обслуживание и сервис: адреса сервисных центров указаны в Гарантийном талоне

